
1904
Újvilág utca
1864/7
1864/8
1865/1
1869
1871/1
1878/2
1881/2
1882/1
1887
1888/2
1890/2
út
1875
1864/6
1864/9
1864/10
1865/2
1868
1871/2
1878/1
1881/1
1882/2
1886
1888/1
1890/1
1867
1880
81
77



A látómező hiánya miatt az elsőbbségadási kötelezettség szigorítása javasolt.

út
1952/1
1953
1955
1952/2
1954
STOP
30
Javasolt
1892/1
1894/2
1896
1900
1901
n 4
1893
1894/1
Felsövásártér út
1903/1
Javasolt
30
Kétoldalas kivitel
50-100 m
1862
30
Javasolt
Kétoldalas kivitel


195
1957
1958
1960
1959
1987
1988
1989
1990
1991
Javasolt
30
STOP
30
Javasolt
1903/6
út
1903/4
út
1903/3
1903/2
sportpálya
vízmű
1903/5
Kétoldalas kivitel
Kétoldalas kivitel
30
Javasolt
50 m
50 m
30
Javasolt
Kétoldalas kivitel
Kétoldalas kivitel
50 m
30
Javasolt
1829
1824
Csere

A látómező hiánya miatt az elsőbbségadási kötelezettség szigorítása javasolt.


1992
"Úttest kijárati széle"
útburkolati jel felfestése
1070110-1
A
Javasolt
30
Javasolt
30
Terelővonal felfestése a kétirányú forgalom elválasztására (5,5 méter szélesség felett)
Csere
Csere
30
Javasolt
út
1343/7
1343/6
sportpálya
Javasolt
30
Csere
50-75 m
50-75 m
Javasolt
30
50 m
30
Javasolt
közterület
1821
1820


1294
1293
1292
1274/4
1274/2
1274/1
1271/2
1271/1
1267
STOP
Csere
Napelemes sebességkijelző berendezés
20
1344/7
20
Napelemes sebességkijelző berendezés
Felsővásártér utca
1344/19
25/b
Orvosi rendelő
út
1344/13
1343/4
1343/1
1863/4
1344/6
1343/5
1344/18
1344/20
1344/10
1343/3
1343/2
1863/3
1344/5
1344/21
Javasolt
100 m
50 m
50 m
30
Javasolt
Javasolt


1262
1259
1257
1253
Dózsa Gy
30
Javasolt
STOP
1344/17
1344/15
1344/16
1344/2
1345
1346
út
TÜKÖR
70111-1
100 m
1788/4

A látómező hiánya miatt az elsőbbségadási kötelezettség szigorítása javasolt.

A látómező hiánya miatt az elsőbbségadási kötelezettség szigorítása javasolt.

Jelmagyarázat

30	Javasolt	Javasolt kihelyezni
▽	Csere	Javasolt cserélni
▽	Meglévő	
- - - -		Feltételezett útburkolat határ
▨		Mobil fizikai akadály (pl.: virágláda)
▩▨▩▨▩▨		Menetdinamikai küszöb (fekvőrendőr)

Megrendelő	Kóka Község Önkormányzata 2243 Kóka, Dózsa György út 1.	Munkaszám KBF-7/2023.
Műszaki tanácsadó	Basa Szilvia - egyéni vállalkozó közlekedésmérnök, útügyi technológus szakmérnök 5091 Tószeg, Karai út 33. Tel.: +36-30/695-2556 E-mail: b.szilvi4@gmail.com	Dátum 2023. október
Tárgy	Kóka, Felsővásár tér sebességcsökkentést kikényszerítő eszközök telepítésének vizsgálata és a jelenlegi forgalmi renddel kapcsolatos forgalombiztonsági javaslat	Méretarány -